



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
DE ABAETETUBA - IPMA
CNPJ: 01.510.576/0001-61**



TERMO DE REFERÊNCIA

1. INTRODUÇÃO

1.1. O presente Termo de Referência trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E PERIFÉRICOS E A AQUISIÇÃO E RECARGA DE TONNERS PARA ATENDER O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA-PA.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A contratação encontra-se amparada pela da Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 10.520/02 e Dec.7892/13.

2.2. Tendo em linha de consideração a necessidade da continuidade dos trabalhos, e a necessidade constante da utilização de **Material de Consumo** para atender as necessidades diárias do Legislativo Municipal durante os próximos 12 (doze) meses.

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

3.1. Os Produtos a serem fornecidos constam na pauta em anexo, estando especificadas as unidades de medidas de cada produto a serofertado.

ITEM	Produto	Unidade	Quatd.
1	Cartucho de Tinta Color HP 662 Original	Unid.	60
2	Cartucho de Tinta Black HP 662 Original	Unid.	60
3	Recarga de toner Samsung SCX 4623F Original	Unidade	12
4	Recarga de Toner Brother Tn 450 Original	Unidade	12
5	Recarga de Toner HP Laserjet P1102w Original	Unidade	12
6	Recarga de Toner HP Laser JET 1025 Color Black Original	Unidade	15
7	Recarga de Toner HP Laser JET 1025 Color Ciano Original	Unidade	15
8	Recarga de Toner HP Laser JET 1025 Color Majenta Original	Unidade	15



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
DE ABAETETUBA – IPMA
CNPJ: 01.510.576/0001-61**



9	Recarga de Toner HP LASER JET 1025 Color yellow Original	Unidade	15
10	Refil Tinta T504 Epson L4150 Black Original	Unidade	30
11	Refil Tinta T504 Epson L4150 ciano Original	Unidade	3
12	Refil Tinta T504 Epson L4150 magenta Original	Unidade	30
13	Refil Tinta T504 Epson L4150 ciano yellow	Unidade	30
14	Toner Brother DCP- 7065 Original	Unidade	12
15	Toner HP Laser JET 1025 Color Black Original	Unidade	12
16	Toner HP Laser JET 1025 Color Ciano Original	Unidade	12
17	Toner HP Laser JET 1025 Color Majenta Original	Unidade	12
18	Toner HP Laser JET 1025 Color Yellow Original	Unidade	12
19	Toner SAMSUNG SCX 104 Original	Unidade	12
20	Toner SAMSUNG SCX 4623F Original	Unidade	12
21	Serviço de Formatação com Backup de Computador e Notebook, com instalação de Windows Atualizado. (Windows fornecido pela contratada)	Serviço	12
22	Serviço de instalação de Antivírus validade mínima de 01 ano, com remoção dos vírus existentes. (Antivírus fornecido pela contratada)	Serviço	12
23	Serviço de Instalação de Programas Diversos para uso do IPMA	Serviço	12
24	Serviço de Instalação/Atualização de Windows Atualizado. (Windows fornecido pela contratada)	Serviço	12
25	Serviço de Limpeza Interna de Computador e Notebook	Serviço	12
26	Serviço de Manutenção Preventiva e Regulagem em impressora jato de tinta multifuncional monocromática e colorida	Serviço	12
27	Serviço de Manutenção em Monitor de vídeo	Serviço	12
28	Serviço de Manutenção em Nobreak com troca de bateria. (Bateria fornecida pela contratada)	Serviço/Peça	12
29	Serviço de Manutenção Preventiva Simples em Computador e Notebook	Serviço	12
30	Serviço Instalação/Troca de Fonte	Serviço	8
31	Serviço Instalação/Troca de Gravador de DVD em Computador	Serviço	6
32	Serviço Instalação/Troca de Memória em Computador e Notebook	Serviço	8
33	Serviço Instalação/Troca de Placa de Rede em Computador	Serviço	6
34	Serviço Instalação/Troca de Placa Mãe em Computador e	Serviço	6



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
DE ABAETETUBA – IPMA**
CNPJ: 01.510.576/0001-61



	Notebook		
35	Serviço Instalação/Troca de Processador em Computador e Notebook	Serviço	6
36	Serviço Limpeza Interna, Revisão e Regulagem em geral da Impressora Brother	Serviço	6
37	Serviço Limpeza Interna, Revisão e Regulagem em geral da Impressora HP	Serviço	6
38	Serviço Limpeza Interna, Revisão e Regulagem em geral da Impressora Samsung	Serviço	6
39	Serviço de Troca de Cilindro de Impresora Brother 5502DN, com fornecimento da peça.	Serviço/Peça	6
40	Serviço de Troca de Cilindro de Impresora Brother 7065 , com fornecimento da peça.	Serviço/Peça	6
41	Serviço de Troca de Cilindro de Impresora HP P1102 w, com fornecimento da peça.	Serviço/Peça	6
42	Serviço de Troca de Almofada Epson Esponja Limpeza com fornecimento da peça. EPSON 4150	Serviço/Peça	6
43	Serviço de Troca de Cilindro de Impresora HP 1132 mfp, com fornecimento da peça.	Serviço/Peça	6
44	Serviço de troca do Cilindro Toner Samsung Scx-4623f com fornecimento da peça.	Serviço/Peça	6
45	Micor Computador Desktop Completo + Monitor de Video	Unidade	1
46	Micro Computador Tudo em UM Completo	Unidade	2
47	Impressora Multifuncional Laser Monocromática	Unidade	2
48	Cabo CFTv com Malha MTS	MTS	500
49	Fotocondutor Brother DR3440 Oriinal	Unidade	5
50	Mouse UBS	Unidade	30
51	Fornecimento de Fonte ATX 350/500 w	Unidade	10
52	Teclado UBS	Unidade	25
53	Pendrive 16 GB	Unidade	25
54	Pendrive 08 GB	Unidade	25
55	HD Interno 1TB GB	Unidade	5
56	HD Interno 500 GB	Unidade	8
57	HD Externo 1 TB	Unidade	2
58	Unidade de DVR/CD	Unidade	6
59	Placa Mãe 1150	Unidade	4
60	Processador Intel 1155	Unidade	5
61	Processador Intel 1150 core i3	Unidade	4
62	Placa Mãe com Processdor Integrado ON Board	Unidade	5
63	Placa Mãe 1155	Unidade	8
64	Modulo de Memória Ram DDR3 4GB	Unidade	10



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
DE ABAETETUBA – IPMA
CNPJ: 01.510.576/0001-61**



65	Bandeja Duplex Brother DCP 7065	Unidade	2
66	Adpador Wireless 300 MBPS	Unidade	15
67	Fonte Para Notebook 19v	Unidade	4
68	Fotocondutor Brother 7065DN	Unidade	4
69	Serviço de Configuração de Ramais Telefonicos	Unidade	12
70	Serviço de Troca de Kit Fusor de Impresora Brother, com fornecimento da peça. Brother DCP7065DN	Serviço/Peça	5

4. CONTROLE DA EXECUÇÃO

4.1 A fiscalização da contratação será exercida por um representante do Instituto de Previdência, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência ao Diretor Presidente.

4.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

Este gabinete fica à disposição para maiores esclarecimentos a fim de suprir as dúvidas oriundas da solicitação.

Respeitosamente,

Abaetetuba, 06 de janeiro de 2021


José Guilherme Gomes Dias

Diretor Financeiro